

# Richard Abr. Herder KG ruft Drehmomentschlüssel zurück

**Drehmomentschlüssel der Marke RAHSOL DREMOTEC und CAROLUS, produziert im Zeitraum Juli 2006 bis April 2008, sind Gegenstand eines weltweiten Rückrufs.**

Nach mehreren Dauertestverfahren musste die Fa. Richard Abr. Herder KG, Solingen, feststellen, dass es bei verschiedenen, unten genannten Drehmomentschlüsseln zum Bruch des aus Kunststoff bestehenden Federgehäuses kommen kann. Dieses Problem wurde durch mangelhafte Zulieferteile des Vorlieferanten der Fa. Herder KG verursacht. Beim Bruch des Federgehäuses ist es möglich, dass der Drehmomentschlüssel von dem eingestellten Drehmoment um bis zu 50 Prozent nach oben oder unten abweicht.

Es ist auch möglich, dass der Anwender auf diese Abweichung nicht aufmerksam wird. Beim Gebrauch der betroffenen Drehmomentschlüssel kann es also dazu kommen, dass Schrauben unbeabsichtigt mit einem deutlich zu hohen oder zu niedrigen Drehmoment angezogen werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Schrauben im Einzelfall brechen oder sich lösen.


Betroffen sind die Modelle:

**TORCOFIX K  
TORCOFIX SE  
TORCOFIX Z  
TORCOFIX K US  
TORCOFLEX K  
CAROLUS**



Anhand der Seriennummer gibt der Hersteller unter der **Servicehotline +49 (0) 180 43 73 668** Auskunft, ob das Federgehäuse ausgetauscht werden muss.

Ist dies der Fall, muss der Drehmomentschlüssel an folgende Adresse eingesendet werden:



**Richard Abr. Herder KG  
Rathausstraße 22  
42659 Solingen  
Germany**

Der Hersteller führt dann eine **kostenlose** Reparatur durch.

**Auf der folgenden Seite finden Sie die betroffenen Artikel.**

